



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΨΟΥΡΗ 4, 41222 ΛΑΡΙΣΑ  
ΤΗΛ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143  
E-mail: [geotee\\_l@otenet.gr](mailto:geotee_l@otenet.gr)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ

Λάρισα, 24 Μαΐου 2016  
Α.Π. 199

**ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.**

**ΚΟΙΝ.: Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.**  
**Κ.Υ. & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**  
**ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ**

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

#### ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2016

Ο αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Δρ Σωτήρης Βαλκανιώτης – Γεωλόγος, με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας παραθέτει την πρώτη διαθέσιμη εικόνα του δορυφόρου Landsat 7ETM+ από το πρωινό της Δευτέρας 23/5/2016 η οποία αποτυπώνει το μέγεθος και την έκταση των ακραίων καιρικών φαινομένων του σαββατοκύριακου 20-22 Μαΐου και σχολιάζει:

Για την Δυτική Θεσσαλία, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα, οι εκτάσεις που είναι πλήρως ή μερικώς πλημμυρισμένες ξεπερνούν τα 56.000 στρέμματα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οι μεγαλύτερες σε έκταση ζημιές εντοπίζονται στην κεντρική και ανατολική πεδιάδα της Δυτικής Θεσσαλίας, με την κοιλάδα του Πηνειού στην περιοχή Φαρκαδόνας-Πηνειάδος να εμφανίζει σχεδόν πλήρη κάλυψη από τα πλημμυρικά νερά.

Οι δορυφορικές εικόνες μας επιτρέπουν πλέον την χαρτογράφηση των πληγέντων εκτάσεων με ακρίβεια και ταχύτητα. Ένα εθνικό σύστημα ελέγχου με βάση δορυφορικά δεδομένα και τεχνολογία που ήδη υπάρχει και εφαρμόζεται με επιτυχία στο εξωτερικό και μπορεί να υποστηριχτεί πλήρως από το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, θα μπορούσε να πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο και επικύρωση των ζημιών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δίνοντας στους αρμόδιους ελεγκτικούς οργανισμούς (ΕΛΓΑ) λιγότερο χρόνο, άμεση απόκριση, χωρική ακρίβεια και σημαντικό περιορισμό της ανάγκης επί τόπου ελέγχων.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

**ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ**

